



主管分歧到正壓調節器
管長不可大於1.5公尺
才能有效吸收正壓

高於橫向主管1.5公尺以上

