



主管分歧到正壓調節器  
管長不可大於1公尺  
才能有效吸收正壓

須高於橫向主管2公尺以上

橫向主管